



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 61 / 1 / 1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 222» города Кирова,

заведующему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 222» города Кирова Никулиной Светлане Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Лыскова Алексея Александровича № 61 от 26.01.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России Кировской области капитаном внутренней службы Павловым И.С. в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 222» города Кирова (ОГРН 1024301351491, ИНН 4349006900) (далее – МКДОУ «Детский сад №222» г. Кирова) по адресу: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Опарина, д. 31.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующего МКДОУ «Детский сад №222» г. Кирова Сосеговой Натальей Александровной, заместителем заведующего по АХЧ МКДОУ «Детский сад №222» г. Кирова Лаптевой Марией Николаевной, специалистом по охране труда МКДОУ «Детский сад №222» г. Кирова Караваевой Еленой Николаевной, инженером по обслуживанию систем ОПС ООО «Пульт охраны» Царегородцевым Сергеем Вячеславовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препития	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.	п. 48 ППР в РФ	01.11.2021	
2.	Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 ППР в РФ	01.11.2021	
3.	В спальнях помещений групповых ячеек на уровне головы спящего человека звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее 70 дБА.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 №123-ФЗ; п.4.3 СП 3.13130.2009; п.3.16 НПБ 104-03	01.11.2021	
4.	Не на всех дверях эвакуационных выходов запоры, обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ	01.11.2021	
5.	Светильники аварийного эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения автоматически не включились.	п. 37 ППР в РФ	01.11.2021	
6.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости противопожарной двери, отделяющей склада (помещение №27 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) от коридора, а именно противопожарная монтажная пена не заштукатурена песчано-цементным раствором.	ч.ч. 1,2,3 ст. 88, таблицы 23, 24 №123-ФЗ	01.11.2021	
7.	Противопожарная дверь, отделяющая помещение склада (помещение №27 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания), не оборудована устройством для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ	01.11.2021	
8.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости противопожарной двери, отделяющей склада (помещение №29 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) от коридора, а именно противопожарная монтажная пена не заштукатурена песчано-цементным раствором.	ч.ч. 1,2,3 ст. 88, таблицы 23, 24 №123-ФЗ	01.11.2021	
9.	Противопожарная дверь, отделяющая помещение склада (помещение №29 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания), не оборудована устройством для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ	01.11.2021	

10.	Выход из коридора (помещение №32 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №45 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
11.	Выход из коридора (помещение №32 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №45 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без приспособления для самозакрывания (второе дверное полотно).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
12.	Выход из раздевалки групповой ячейки (помещение №44 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №45 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
13.	Выход из раздевалки групповой ячейки (помещение №47 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №46 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
14.	Выход из раздевалки групповой ячейки (помещение №6 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №7 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
15.	Выход из коридора (помещение №17 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №7 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
16.	Выход из коридора (помещение №17 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №7 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без приспособления для самозакрывания.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	

17.	Выход из коридора (помещение №17 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №8 согласно экспликации второго этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
18.	Противопожарная дверь, отделяющая помещение склада пищеблока (помещение №19 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания), не оборудована устройством для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ	01.11.2021	
19.	Противопожарная дверь, отделяющая помещение электрощитовой (помещение №21 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания), не оборудована устройством для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ	01.11.2021	
20.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости противопожарной двери, отделяющей электрощитовую (помещение №21 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) от коридора, а именно противопожарная монтажная пена не заштукатурена песчано-цементным раствором.	ч.ч. 1,2,3 ст. 88, таблицы 23, 24 №123-ФЗ	01.11.2021	
21.	В помещении прачечной (помещение №38 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания), используемом для размещения постоянных рабочих мест и складирования постельных принадлежностей, отсутствует АУПС	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 №123-ФЗ; п. А1, п. 1 таблицы А1 приложения 1 СП 484.1311500	01.11.2021	
22.	Противопожарная дверь, отделяющая помещение склада (помещение №39 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания), не оборудована устройством для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ	01.11.2021	
23.	Выход из коридора (помещение №34 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №6 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
24.	Выход из коридора (помещение №34 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №57 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разошлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	

25.	Выход из раздевалки групповой ячейки (помещение №61 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) на лестничную клетку (помещение №60 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) оборудован дверями без уплотнения в притворах (двери разохлись).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
26.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из игровой групповой ячейки (помещение №50 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.2.21 СП1.13130.2020	01.11.2021	
27.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из кабинета (помещение №27 согласно экспликации первого этажа технического паспорта здания) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.2.21 СП1.13130.2020	01.11.2021	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного акта, требования которого нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).

3. Свод правил 484.1311500 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (СП 484.1311500).

4. Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kiroj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кировской области –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Павлов И.С.

(фамилия, инициалы)



« 01 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

И.о. заведующего МКДОУ
«Детский сад №222» г. Кирова

(должность)

Сосегова Н.А.

(фамилия, инициалы)

« 01 » марта 20 21 г.